

ГРАФИК НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Обект:

Аварисен ремонт на магистрален топлопровод 2хф530 и 2хф426 преди и след топлофикационна камера К 81 на бул. Бели Дунав до бл. 634, ж.к. Връбница - 2

№	ден	Вид дейност	9.06	10.06	11.06	12.06	13.06	14.06
1		Временна организация на движението и изкопни работи						
4		Спирание на топлоподаването и дренiranje на участъка						
5		Демонтаж на изолацията, оглед на тръбопровода и линзовите компенсатори						
6		Монтажни работи						
7		Обратно засипване						